Артриты, артрозы, переартриты

Если проявления сосредоточены в одном суставе или связаны с его поражением, воздействуйте на кожные области над пораженным суставом спереди и сзади в СДР, начиная с зоны боли 2 (рисунок 9.11).



рисунок 9.11

Выделяйте при этом зоны малой асимметрии, обрабатывайте их, изменив режим воздействия.

Дополнительно проводите обработку симметричных зон 1.1, зон шейного или пояснично-крестцового отдела позвоночника 3, 4.

Обрабатывайте общие зоны воздействия: “три дорожки и шесть точек”, шейно-воротниковую зону (см. пункт 7.1).

При полиартритах обрабатывайте на каждом сеансе только одну пару суставов наиболее болезненную в момент лечения.

До и после процедуры сравнивайте объем активных и пассивных движений в суставах.