Ушибы

Электрод следует поместить на поверхность ушиба и лечить как локализованную острую боль. Ушибы значительных размеров или расположенные на голове для пользователей-непрофессионалов: необходимо срочно показать врачу-травматологу.